



- 01. Bestandsfenster
einfach verglast
- 02. Bestandswand
Reichziegelverbund
- 03. Metallgeländer
verzinkt
- 04. Holzfenster
zweifach verglast
UV Wert 1,1
- 05. Wiederverbenutzung der
Kieferholzdielelunq als
Wandverschallung
- 06. Terrassenfläche
Estrichfläche
geschützt im Gefälle
- 07. Metallgeländer
verzinkt
- 08. Holzverschallung
Lärche unbehandelt
- 09. Abdeckung
holzverschallt
Lärche unbehandelt
- 10. Stahlbetonfertigteiltreppe
- 11. Trockenbauwand
mit Möbeleinbauten
- 12. Ortbetondecke
- 13. Trockenbauwand
- 14. Massivholzparkett
Eiche

Fassadenschnitt