



hist. Stahlsprossenfenster, neu lackieren

Sichtmauerwerk Bestand
Ziegelmaße 6,5x12x25,5 cm

Sichtmauerwerk ausbessern,
neu verfugen mit Kalkmörtel

Horizontale Feuchtesperre

Putz

Hartschaumdämmplatte

Fensterrahmen Innen
angeschlagen

Luftdichter Anschluss

Lehm Oberputz

Lehm Unterputz, Heizrohre für Wandheizung

Dämmung, Mineralschaumplatte 80mm

Ausgleichsschicht, kappilaraktiver Kalkmörtel

Zementestrich, 40mm

Abdichtung

Trittschalldämmung, 30mm

Druckfeste Dämmplatte, 80mm

Abdichtung

Bodenplatte, Stahlbeton, 200mm

P3 - Planen im Bestand		Yvonne Fandke M.A. Hüsna Geçer B.A. Carlotta Gülzow B.Eng. Florian Sandkühler B.A. Sarvar Shafae B.Eng.	
G.I.R.L.S Gemeinsam im Rund-Lok-Schuppen			
D4 Detail	M 1:5		
FB 3 Bauingenieurwesen M. Eng. Bauherhaltung und Bauen im Bestand		Prof. Dipl.-Ing. Straub-Beutin Prof. Dr.-Ing. Röder	
FH;P Fachhochschule Potsdam University of Applied Sciences		Wintersemester 23/24	