






- Rost
- Feuchtigkeit
- Riss
- + 1. Untersuchung
- + 2. Untersuchung

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER AM BAU ZU PRÜFEN! MASZUNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT MIT DEM ARCHITECTEN ZU KLÄREN. FÜR MASZFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DEN AUSFÜHRUNGEN SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFÜHRZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT DEM GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITECTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMER BLEIBT UNBERÜHRT. DIES UNTERLAGE IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. IHRE VERVIELFÄLTIGUNG, MITTEILUNG, ODER ÜBERLASSUNG AN DRITTE SOWIE DIE VERWERTUNG OHNE UNSER EINVERSTÄNDNIS IST UNTERSAGT UND GEMÄß § 106ff UrhG UND § 18 UWG STRAFBAR

BAUVORHABEN	
Sanierung Glockenturm	
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 2	
22761 Hamburg	
BAUHERR	
Gemeinde der Paul-Gerhardt-Kirche	
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 2	
22761 Hamburg	
PLANUNG	
Dipl.-Ing. Ulrich Garbe	
Lyserstraße 8	
22761 Hamburg	
040 / 31704696 040 / 31704698	
PLAN	INDEX
Sanierung Glockenturm Turm Innenansichten Schäden und Proben M. 1:100 / A2	
C	
04.12.2015	



- Rost
- Feuchtigkeit
- Riss
- + 1. Untersuchung
- + 2. Untersuchung

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER AM BAU ZU PRÜFEN! MASZUNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT MIT DEM ARCHITEKTEN ZU KLÄREN. FÜR MASZFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DEN AUSFÜHRUNGEN SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFÜHRZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT DEM GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT. DIES UNTERLAGE IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. IHRE VERVIELFÄLTIGUNG, MITTEILUNG, ODER ÜBERLASSUNG AN DRITTE SOWIE DIE VERWERTUNG OHNE UNSER EINVERSTÄNDNIS IST UNTERSAGT UND GEMÄß § 106ff UrhG UND § 18 UWG STRAFBAR

BAUVORHABEN	
Sanierung Glockenturm	
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 2	
22761 Hamburg	
BAUHERR	
Gemeinde der Paul-Gerhardt-Kirche	
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 2	
22761 Hamburg	
PLANUNG	
Dipl.-Ing. Ulrich Garbe	
Lyserstraße 8	
22761 Hamburg	
040 / 31704696 040 / 31704698	
PLAN	INDEX
Sanierung Glockenturm	
Turm Außenansichten Schäden und Proben	
M. 1:100 / A2	
C	
04.12.2015	