

Eingang/Windfang: Ist-Zustand




Innenraum: Ist-Zustand




Nebenräume: Ist-Zustand



Info-Theke



Grundriss Erdgeschoss M 1:100



Grundriss Erdgeschoss 1956

# Sanierung/Umbau Rondell St. Wendel